

KANFAS

60 677

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

Z P R Á V A

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873**

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt

Golfová 884 - 887

číslo

Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
677

Z P R Á V A

základní údaje

I. Objekt	Golfová 884 - 887		
	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887		
číslo	677		
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887		
	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1, 102 00		
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav		
	Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař		
Pracovní okres vodáren	Praha 10		
II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace			
zpracovatel			
archivní číslo			
zakázkové číslo			
datum zpracování			
projektant			
poznámka			
III Zdroj vody	veřejný vodovodní řád		
druh rozvodů			
- větvový	ANO		
- okružový	NE		
- kombinovaný	NE		
DN	80		
IV. V objektu je instalován			
vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant	D 25	4 ks
	nástěnný hydrant	C 52	ks
	hydrantový systém	DN25	ks
	hydrantový systém	DN 19	ks
	tlak zvyšovací stanice		
nezavodněný požární vodovod	suchovod		
vnější požární vodovod	nadzemní hydrant	2x C 52	ks
	podzemní hydrant	B 75	ks
	tlak zvyšovací stanice		
V. Kontrola provedena			
	7.2.2012		
kontrolu provedl	Rzounek M.		
přítomni	pan Pavlišce		
přílohy zprávy	A, B, závěr		
zjištěný stav kontroly			
Hydrantová síť je provozuschopná.			

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmerova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 16126687, DIČ: CZ460519489

ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody dle čl.9.1 a čl.8.3 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

I. minimální požadavky dle čl. 9.2 ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza typ, čísb:
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):

DN 25 PS 2514691
0,9

II. Naměřené hodnoty

zpráva B strana 1 z 1

místo měření	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1-P2	Q (l.s-1)
Golfová 884	H 1	0,44	0,22	0,22	0,37
Golfová 885	H 1	0,44	0,22	0,22	0,37
Golfová 886	H 1	0,45	0,22	0,23	0,38
Golfová 887	H 1	0,46	0,23	0,23	0,38

Z Á V Ě R

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Objekt	Golfová 884 - 887
majitel objektu	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
zastoupený	Společenství Golfová 884-887
	102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
	Bytové družstvo Pragostav
	102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody:

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

Měření bylo prováděno venturimetrem: DN 25 PS 2514691

II. Kontrola příslušenství:

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů. Požární hydranty byly opatřeny plombou.

III. Technické závady:

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly:

únor 2013

V. Požární hydranty v objektu:

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

DOKLAD

o kontrole, opravách, dodání a vyřazení hasicích přístrojů
dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §9

I. Objekt
Golfová 884 - 887
Pražská 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
číslo 677
majitel objektu Společenství Golfová 884-887
102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
IČO: 27885038 DIČ:
zápis v OR:

II. Místo provedené práce: Golfová 884 - 887
Revizní technik - číslo: Ržounek M. č.11305
Datum: 7.2.2012

III. Hasicí přístroje: po provedené kontrole jsou použitelné k zásahu

umístění PHP	druh	výrobce	v.č.	kont./př.tl.z	provedené výkony
887 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	046887	02/13	kontrola
886 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	541167	02/14	kontrola
885 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	669992	02/13	kontrola
884 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	016037	02/13	kontrola
884 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	720504	02/15	kontrola
885 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	006528	02/15	kontrola
886 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	018455	02/15	kontrola
887 - sklep	6 PKT	Kovoslužba Praha	40974	02/15	kontrola

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost hasicího přístroje podle ust. § 9
odst. 1 a 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

kontrola

8

razítko:
podpis:

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v OR MS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489