

POSUDEK

Předmět: Kontrola centrálního odsávání

Adresa : Golfová 884 – 887 , Praha 10

**Zjištěný stav : Elektroinstalace pro centrální odsávání je nefunkční,
spínače, jističe a stykače jeví značné známky
opotřebení, ve zhruba 70% jsou nefunkční.
Ovládací část, která prochází byty, je v důsledku
různých stavebních úprav a stáří nefunkční.**

**Závěr : Znovu uvedení do provozu centrálního odsávání podle norem
ČSN by si vyžádalo náklady cca 490 000,- Kč.**

**P. Malý, EVIZ
Kpt. Stránského 985
198 00 Praha 9**

EVIZ, PAVEL MALÝ
stavební a instalační činnost
Kpt. Stránského 985/27, 198 00 Praha 9
☎ 281 920 559, 603 410 236
IČO: 15310908, DIČ: 009 - 6505062069