

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

podle § 7 vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., a ČSN 386405

Datum provedení: 19.5. - 24.5.2011

strana č.: 1

Revize: PROVOZNÍ

Evidenční číslo revize: 45/2011

Název a sídlo organizace: (označení provozu nebo objektu) BD PRAGOSTAV Strašnická 1397/20 102 00 Praha 10 IČ: 00 03 48 43 <u>Objekt: Společenství GOLFOVÁ 884 - 887</u> 102 00 PRAHA 10 - HOSTIVAŘ	Jméno a příjmení revizního technika: JOSEF VENIGER Kurkova 1207/12 182 00 Praha 8 Evidenční číslo osvědčení: 8994/2/10/R – PZ - f, g
--	--

Předmět a druh zařízení : NTL odběrná zařízení(OPZ) dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 700 01

v jednotlivých vchodech obytného domu v rozsahu od HUP, rozdělovací, stoupací vedení, spotřební rozvody v bytech s jednotlivými uzávěry až po instalované spotřebiče a jejich připojení.

Druh zařízení: F, G

Provozní medium: zemní plyn

Za provozovatele se zúčastnil/i: p.Štěpán Pavlišče, vlastníci a uživatelé bytů

Celkové zhodnocení zařízení:

VCHOD č.p.884: Revidované OPZ_ v rozsahu vymezeném v předmětu revize (mimo bytu č.17 p.Týce, který nebyl zpřístupněn) je kromě jeho části v bytě č.1 pí.Pražanová, byt č.14 pí.Bačkovská a byt č.18 p.Zámečník, schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

VCHOD č.p.885: Revidované OPZ_ v rozsahu vymezeném v předmětu revize je kromě jeho části v bytě č.2 pí.Jindráková, byt č.6 pí.Schmiedová, č.7 p.Sazima, byt č.12 p.Vaněček, byt č.17 p.Novák a byt č.18 p.Teringl, schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

VCHOD č.p.886: Revidované OPZ_ v rozsahu vymezeném v předmětu revize je kromě jeho části Byt č.5 pí.Pospíšilová a byt č.6 p.Kolařík, je schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

VCHOD č.p.887: Revidované OPZ_ v rozsahu vymezeném v předmětu revize (mimo byty č.4 p.Černohorský, č.5 p.Svoboda, č.7 pí.Hladíková, ing.Lískovec, které nebyly zpřístupněny), je schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

Rozdělovník: 2x provozovatel, 1x RT PZ

Zpráva obsahuje: 5 stran

V Praze dne 25.5.2011

Revizní technik plynu IČ: 164 98 917

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Evidenční č. technické zprávy: 45/2011

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištění závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí pří. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

GOLFOVÁ 884, 885, 886 a 887, PRAHA 10

A. TECHNICKÉ HODNOTY REVIDOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

Druh plynu: zemní

Přetlak: 2,1 kPa

Návrh termínu
Odstranění
závad do:

Stávající plynové odběrné zařízení v objektu bytového domu č.p.884 - 887, Pha 10, Hostivař. Plynovodní přípojka DN 80 vstupuje do I.PP z ul.Golfová.

Hlavní uzávěr plynu HUP šoupě DN 80 se stoupavým vřetenem je umístěný cca 0,5 m za prostupem obvodovou zdí v samostatné větratelné místnosti sklepních kójí/I.PP/ v označené uzamykatelné místnosti.

Rozdělovací ocelový plynovod DN 80/25 je svařovaný, vedený společnými prostorami domu. Z rozdělovacího plynovodu jsou vedeny 3 svislá stoupací vedení /SV/s předřazenými kulovými uzavěři KK DN 25. SV je napojeno na stávající stoupací vedení DN 40, postupně zredukované až na DN 20 /I.PP – VII.NP/.

Stoupací plynovod prochází (SV) v instalačních šachtách na WC, kde jsou vyvedeny odbočky DN 20 se spotřebními uzavěři KK DN 20/ K 800 DN 20 a plynoměry.

Spotřební plynovod v oceli DN 20/15 a Cu potrubí DN 22/18. Krátký spotřební plynovod je ukončen spotřebičovým uzávěrem K 800 DN 15 nebo KK DN 15, s připojenými spotřebiči (sporák, případně varnou deskou) na pevno nebo plynovou hadicí.

Objekty č.p.884, č.p.885, č.p. 886 a č.p.887 jsou identické.

Byty, které nejsou plynofikované jsou uzavřené a zaslepené.

VCHOD č.p.884

Byt č.3 p.Kába - bez odběru, K 800 DN 20 + ZÁTKA

V tomto bytě byla provedena kontrola tech.stavu procházejícího plynovodu.

VCHOD č.p.885

Byt č.9 p.Šimek - bez odběru, KK DN 20 + ZÁTKA

V tomto bytě byla provedena kontrola tech.stavu procházejícího plynovodu.

VCHOD č.p.886

Byt č.8 pí.Lebrová - bez odběru, K 800 DN 20 + ZÁTKA

V tomto bytě byla provedena kontrola tech.stavu procházejícího plynovodu.

VCHOD č.p.887

Byt č.15 p.Přenosil - bez odběru, K 800 DN 20 + ZÁTKA

V tomto bytě byla provedena kontrola tech.stavu procházejícího plynovodu.

VCHOD č.p.884 – INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE – typ A:

Sporák MORA – byt č.4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18

INDESIT – byt č.10

ELEKTROLUX – byt č.1 a 16

GORENJE – byt č.6

Varná deska MORA – byt č.2

WHIRLPOOL - byt č.5

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Evidenční č.technické zprávy: 45/2011

Návrh termínu
odstranění závad do:**INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE:****VCHOD č.p.885 – INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE – typ A****Sporák MORA** - byt č.1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15 a 17**ELEKTROLUX** - byt č.12**Varná deska** – byt č.2 **ARISTON**byt č.10. a 16 **FAGOR**– byt č.18 **MORA**byt č.7 **BAUMATIC****VCHOD č.p.886 – INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE – typ A:****Sporák MORA** - byt č.3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 a 16**ELEKTROLUX** – byt č.2**TEBA** – byt č.4**AMICA** – byt č.7 a 12**BOSCH** – byt č.18**Varná deska** - byt č.1 **GORENJE**- byt č.17 **FAGOR**- byt č.13 **BAUMATIC****VCHOD č.p.887 – INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE – typ A****Sporák MORA** – byt č.2, 8, 10 a 17**AMICA** – byt č.3**BOSCH** – byt č.11**ELEKTROLUX** – byt č.12 a 13**ZANUSSI** – byt č.14**GLEM** – byt č.16**Varná deska** - byt č.1 **BOSCH**- byt č.6 a 18 **FAGOR**

VYHOVĚLA

B.ÚDAJE O MĚŘENÍ A ZKOUŠKÁCH**KONTROLA:** - vedení a upevnění plynovodu.....

- ochrana plynovodu před korozi.....

- zaplombování přívodu plynu

- těsnosti rozebíratelných spojů detektorem typ KD 2, výr. č.: 171/2011

Kalibrace přístroje provedena 20.1.2011.....

- přístupnost, ovladatelnost a označení uzávěrů plynu.....

- osazení stavitelných rozpěrek u plynoměrů.....

NEVYHOVĚLA

VYHOVĚLA

NEVYHOVĚLA

VYHOVĚLA

VYHOVĚLA

NEPŘEDLOŽENA: PROVOZNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE
PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍUpozorňuji vlastníky bytů, že musí pravidelně /1x ročně/ zajišťovat servis
a prohlídku spotřebiče, aby byla zajištěna bezpečnost jejich provozu !

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.45/2011 C.ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY, návrh opatření a lhůt k odstranění	Strana 4 <i>Návrh termínu na odstranění závad:</i>
ZÁVADY a NEDOSTATKY ZJIŠTĚNÉ NA SPOLEČNÝCH ROZVODECH V OBJEKTU: 1. Záznamy o provádění pravidelných kontrol OPZ v tomto objektu, dle § 3, vyhl.85/78 Sb. v termínech stanovených ČSN 386405 č.28(tj. 1x ročně) nebyly předloženy Platí pro OPZ ve všech objektech- zajistit provádění pravidelných kontrol v intervalech 1x ROČNĚ, včetně dokladování záznamů o těchto úkonech 2. Oprava nátěru rozdělovacího a stoupacího plynovodu ve společných prostorech ! 3. Chybějící /neosazené/chráničky u stoupacích vedení doplnit !..... ZÁVADY a NEDOSTATKY ZJIŠTĚNÉ v BYTECH JEDNOTLIVÝCH VCHODŮ VCHOD č.p.884 – zneprístupněn byt č.17 p.Týče.....ZPŘÍSTUPNIT !... Byt č.1/pí.Pražanová/ - nepřístupný uzávěr spotřebiče. Odporuje TPG 704 01 čl.4.5.2 e) - uzávěr spotřebiče musí být přístupný,max .1,5 m... <i>M. Hrv. Miluna</i> Byt č.3/pí.Bačková/ - únik plynu 3.koleno DN 20 na výstupu z plynoměru/IŠ/ Odporuje TPG 704 01 čl.3.6. - rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu <i>Boleslav</i> Byt č.18/p.Zámečník/ - únik plynu na zaslepení u spotřebiče, zátka DN 15..... Odporuje TPG 704 01 čl.3.6. - rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu ŽÁDNÉ JINÉ ZJEVNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY NA ČÁSTECH OPZ u ostatních revidovaných bytů tohoto vchodu nebyly zjištěné	31.8.2011 při rekonstrukci 31.5.2011 31.8.2011 <i>400m. Veronika Planerova</i> Instalační šachta Do 30 dnů !!! kuchyň Do 30 dnů !!!
VCHOD č.p.885 <i>Jana Ing.</i> Byt č.6/pí.Schmiedová/- únik plynu u připojení spotř.uz. KK DN 15/ koleno DN 15... Odporuje TPG 704 01 čl.3.6. - rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu <i>Daroslav</i> Byt č.12/p.Vaněček/ - /- únik plynu u připojení spotřebiče, PH/koleno DN 15 Odporuje TPG 704 01 čl.3.6. - rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu <i>Dan</i> Byt č.17/p.Novák/ - /- únik plynu u připojení spotřebiče, PH/koleno DN 15..... Odporuje TPG 704 01 čl.3.6. - rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu <i>Dan Ing.</i> Byt č.18/p.Teringl/- /- únik plynu u spotřebičového uzávěru KK DN 15..... Odporuje TPG 704 01 čl.3.6. - rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu <i>Michalova Jindřich č.b.7</i> Byt č.2 a č.7/pí.Jindrůvová a Sazima/ - nepřístupný uzávěr spotřebiče. Odporuje TPG 704 01 čl.4.5.2 e), uz.spotřebiče musí být přístupný – vzdálenost max.1,5 m ! ŽÁDNÉ JINÉ ZJEVNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY NA ČÁSTECH OPZ u ostatních revidovaných bytů tohoto vchodu nebyly zjištěné VCHOD č.p.886 <i>Božena</i> Byt č.5/pí.Pospíšilová/- únik plynu u připojení spotřebiče, PH/koleno DN 15 Odporuje TPG 704 01 čl.3.6. - rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu <i>Dan</i> Byt č.6/p.Kolařík/ - nepřístupný uzávěr spotřebiče. Odporuje TPG 704 01 čl.4.5.2 e), uzávěr spotřebiče musí být přístupný – vzdálenost max.1,5 m ! ŽÁDNÉ JINÉ ZJEVNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY NA ČÁSTECH OPZ u ostatních revidovaných bytů tohoto vchodu nebyly zjištěné.	Do 30 dnů !!! Do 30 dnů !!! Do 30 dnů !!! kuchyň Do 30 dnů !!! 31.7.2011 do 30 dnů !!! kuchyň 31.8.2011

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.45/2011

VCHOD č.p.887 *Jan* *osv.* *osv.* *ing.* *ing.*
 Byty č.4/p.Černohorský/, č.5/p.Svoboda/, č7/pí.Hladíková/, č.9/ing.Lískovec/
 Nebyly zpřístupněny !.....ZPŘÍSTUPNIT !.....

15.6.2011

ŽÁDNÉ JINÉ ZJEVNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY NA ČÁSTECH OPZ u ostatních revidovaných bytů tohoto vchodu nebyly zjištěné.

D.ÚDAJE O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD z předchozích revizí

Revizní zpráva PZ ev.č.72/2008, 73/2008, 74/2008 a 75/2008 K z 26. A- 30.5.2008
 Václav Král, ev.č.osv.:1004/2/05/R-PZ - F,G
 Závady odstraněny

E.ZÁZNAM O OSTATNÍCH REVIZÍCH provedených na zařízení

Nepředložena RZ elektro - viz PRAGOSTAV, Praha 10 - Hostivař
 Ochrana před dotykovým napětím – požadavek TPG 704 01 dle ČSN 33 2000-4-41 !

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ RZ

PZ JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

ZÁVADY V BODĚ „C“ ODSTRANĚTE dle navržených termínů !

KONTROLA DOMOVNÍHO PLYNOVODU 1x ROČNĚ!..... § 3

PŘÍŠTÍ PROVOZNÍ REVIZI PROVÉST NEJPOZDĚJI do 25.5.2014

REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 1x za 3 roky..... § 7

VYHL.ČUBP č. 85/78 Sb. a dle ČSN 386405

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážená paní
Jana Černohorská
Golfová 887
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: Zpřístupnění bytu k provedení revize plynu.

Vážená paní,

na základě objednávky, zást.Společenství vlastníků, byla ve Vašem objektu provedena pravidelná revize plynového zařízení.Vzhledem k tomu, že jste v době jejího provádění, i když byla revize v předstihu oznámena, bytovou jednotku nezpřístupnila, Bytové družstvo Pragostav, z titulu správce a pověřeného vlastníka předmětného objektu, **p o ž a d u j e** okamžité provedení dodatečné revize plynového zařízení ve Vašem bytě.Pro provedení revize, kontaktujte revizního technika **p.Josefa Venigera na tel.č. 777 74 24 59**, který revizi ve Vašem domě prováděl. Tato dodatečná revize případně nebude proplacena ze společného fondu oprav, ale Vámi.

Upozorňujeme Vás, že provádění pravidelných revizí je stanoveno vyhláškou ČÚBP č.85/1978 Sb. a je **povinné**.Kontrole podléhají i tzv.“ zbytkové rozvody „, to jsou rozvody, ze kterých byly odstraněny sporáky i plynoměry.U těchto rozvodů se prověřuje těsnost jejich zaslepení.Nesplněním této povinnosti je narušen celkový bezpečný provoz plynového zařízení ve Vašem objektu.

Do doby provedení revize odpovídáte, v plném rozsahu, ze škody způsobené případnými závadami na Vašem zařízení.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: SV č.677

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážená paní
Ing. Věra Hladíková
Golfová 887
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: Zpřístupnění bytu k provedení revize plynu.

Vážená paní,

na základě objednávky, zást.Společenství vlastníků, byla ve Vašem objektu provedena pravidelná revize plynového zařízení.Vzhledem k tomu, že jste v době jejího provádění, i když byla revize v předstihu oznámena, bytovou jednotku nezpřístupnila, Bytové družstvo Pragostav, z titulu správce a pověřeného vlastníka předmětného objektu, **p o ž á d u j e** okamžité provedení dodatečné revize plynového zařízení ve Vašem bytě.Pro provedení revize, kontaktujte revizního technika **p.Josefa Venigera na tel.č. 777 74 24 59**, který revizi ve Vašem domě prováděl. Tato dodatečná revize případně nebude proplacena ze společného fondu oprav, ale Vámi.

Upozorňujeme Vás, že provádění pravidelných revizí je stanoveno vyhláškou ČÚBP č.85/1978 Sb. a je **povinné**.Kontrole podléhají i tzv.“ zbytkové rozvody „, to jsou rozvody, ze kterých byly odstraněny sporáky i plynoměry.U těchto rozvodů se prověřuje těsnost jejich zaslepení.Nesplněním této povinnosti je narušen celkový bezpečný provoz plynového zařízení ve Vašem objektu.

Do doby provedení revize odpovídáte, v plném rozsahu, ze škody způsobené případnými závadami na Vašem zařízení.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor



Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: SV č.677

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážený pan
Ing.Karel Lískovec
Golfová 887
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: Zpřístupnění bytu k provedení revize plynu.

Vážený pane,

na základě objednávky, zást.Společenství vlastníků, byla ve Vašem objektu provedena pravidelná revize plynového zařízení.Vzhledem k tomu, že jste v době jejího provádění, i když byla revize v předstihu oznámena, bytovou jednotku nezpřístupnil, Bytové družstvo Pragostav, z titulu správce a pověřeného vlastníka předmětného objektu, **p o ž a d u j e** okamžité provedení dodatečné revize plynového zařízení ve Vašem bytě.Pro provedení revize, kontaktujte revizního technika **p.Josefa Venigera na tel.č. 777 74 24 59**, který revizi ve Vašem domě prováděl. Tato dodatečná revize případně nebude proplacena ze společného fondu oprav, ale Vámi.

Upozorňujeme Vás, že provádění pravidelných revizí je stanoveno vyhláškou ČÚBP č.85/1978 Sb. a je **povinné**.Kontrole podléhají i tzv.“ zbytkové rozvody „, to jsou rozvody, ze kterých byly odstraněny sporáky i plynoměry.U těchto rozvodů se proěřuje těsnost jejich zaslepení.Nesplněním této povinnosti je narušen celkový bezpečný provoz plynového zařízení ve Vašem objektu.

Do doby provedení revize odpovídáte, v plném rozsahu, ze škody způsobené případnými závadami na Vašem zařízení.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: SV č.677

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážený pan
Otakar Svoboda
Golfová 887
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: Zpřístupnění bytu k provedení revize plynu.

Vážený pane,

na základě objednávky, zást.Společenství vlastníků, byla ve Vašem objektu provedena pravidelná revize plynového zařízení.Vzhledem k tomu, že jste v době jejího provádění, i když byla revize v předstihu oznámena, bytovou jednotku nezpřístupnil, Bytové družstvo Pragostav, z titulu správce a pověřeného vlastníka předmětného objektu, **p o ž a d u j e** okamžité provedení dodatečné revize plynového zařízení ve Vašem bytě.Pro provedení revize, kontaktujte revizního technika **p.Josefa Venigera na tel.č. 777 74 24 59**, který revizi ve Vašem domě prováděl. Tato dodatečná revize případně nebude proplacena ze společného fondu oprav, ale Vámi.

Upozorňujeme Vás, že provádění pravidelných revizí je stanoveno vyhláškou ČÚBP č.85/1978 Sb. a je **povinné**.Kontroly podléhají i tzv.“ zbytkové rozvody „, to jsou rozvody, ze kterých byly odstraněny sporáky i plynoměry.U těchto rozvodů se proěřuje těsnost jejich zaslepení.Nesplněním této povinnosti je narušen celkový bezpečný provoz plynového zařízení ve Vašem objektu.

Do doby provedení revize odpovídáte, v plném rozsahu, ze škody způsobené případnými závadami na Vašem zařízení.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor 

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: SV č.677

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážená paní
Mgr. Milena Bačková
Golfová 884
102 00 Praha 10

V Praze dne 30. května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Únik plynu na 3. koleni DN 20 na výstupu z plynoměru v instalační šachtě bytu. To odporuje TPG 704 01 čl. 3.6.. Rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 30 dnů od obdržení tohoto dopisu .

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 3.7.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p. Z. Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor 

**Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)**

CO: technik BD Pragostav

Telefon: (+420) 234 717 810
Fax: (+420) 234 717 888
E-mail: pragostav@pragostav.cz
WWW: www.pragostav.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Praha-Zahradní Město,
Švehlova 3125/10, 102 00 Praha 10
Číslo účtu: 747 147/0300

Náše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážený pan
Boleslav Zámečník
Golfová 884
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Únik plynu na zaslepení u spotřebiče, zátka DN 15.To odporuje TPG 704 01 čl.3.6..Rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 30 dnů od obdržení tohoto dopisu .

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 3.7.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

**Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)**

CO: technik BD Pragostav

Telefon: (+420) 234 717 810
Fax: (+420) 234 717 888
E-mail: pragostav@pragostav.cz
WWW: www.pragostav.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Praha-Zahradní Město,
Švehlova 3125/10, 102 00 Praha 10
Číslo účtu: 747 147/0300

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážená paní
Ing.Jana Schmiedová
Golfová 885
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Únik plynu u připojení spotřebního uzávěru KK DN / koleno DN 15 /To odporuje TPG 704 01 čl.3.6..Rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 30 dnů od obdržení tohoto dopisu .

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 3.7.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: technik BD Pragostav



Bytové družstvo Pragostav se sídlem Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20, PSČ 102 00, IČ 00034843, zapsané v OR vedeném MS v Praze oddíl Dr XCVIII, vložka 415

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážený pan
Jaroslav Vaněček
Golfová 885
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Únik plynu u připojení spotřebiče, PH / koleno DN 15 / / koleno DN 15 / .To odporuje TPG 704 01 čl.3.6..Rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 30 dnů od obdržení tohoto dopisu .

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 3.7.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

**Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)**

CO: technik BD Pragostav

odstraněno
Pragostav

Telefon: (+420) 234 717 810
Fax: (+420) 234 717 888
E-mail: pragostav@pragostav.cz
WWW: www.pragostav.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Praha-Zahradní Město,
Švehlova 3125/10, 102 00 Praha 10
Číslo účtu: 747 147/0300

Náše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážený pan
Jan Novák
Golfová 885
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Únik plynu u připojení spotřebiče, PH / koleno DN 15 // koleno DN 15 / .To odporuje TPG 704 01 čl.3.6..Rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 30 dnů od obdržení tohoto dopisu .

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 3.7.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor 

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: technik BD Pragostav

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážený pan
Ing. Jan Teringl
Golfová 885
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Únik plynu u spotřebičového uzávěru KK DN 15 v kuchyni bytu. To odporuje TPG 704 01 čl.3.6..Rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 30 dnů od obdržení tohoto dopisu .

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 3.7.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor



Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: technik BD Pragostav

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážená paní
Božena Pospíšilová
Golfová 886
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Únik plynu u připojení spotřebiče, PH /koleno DN 15/.To odporuje TPG 704 01 čl.3.6..Rozebrat, přetěsnit a zkontrolovat detektorem plynu. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 30 dnů od obdržení tohoto dopisu .

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 3.7.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: technik BD Pragostav

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážená paní
MUDr. Veronika Planerová
Golfová 884
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Nepřístupný uzávěr spotřebiče. To odporuje TPG 704 01 čl.4.5.2. e) – **uzávěr spotřebiče musí být přístupný v max. vzdálenosti 1,5m.** Revizní technik určil termín na odstranění závady do 31.8.2011.

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 1.9.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: technik BD Pragostav

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážený pan
Jan Kolařík
Golfová 886
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Nepřístupný uzávěr spotřebiče. To odporuje TPG 704 01 čl.4.5.2. e) – uzávěr spotřebiče musí být přístupný v max. vzdálenosti 1,5m. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 31.8.2011.

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 1.9.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: technik BD Pragostav

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážený pan
Jindřich Sazima
Golfová 885
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Nepřístupný uzávěr spotřebiče. To odporuje TPG 704 01 čl.4.5.2. e) – uzávěr spotřebiče musí být přístupný v max. vzdálenosti 1,5m. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 31.7.2011.

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 1.8.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: technik BD Pragostav

Telefon: (+420) 234 717 810
Fax: (+420) 234 717 888
E-mail: pragostav@pragostav.cz
www: www.pragostav.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Praha-Zahradní Město,
Švehlova 3125/10, 102 00 Praha 10
Číslo účtu: 747 147/0300

Naše značka 677/3212/2011
Vyřizuje Zuzana Kadlecová
E-mail zuzana.kadlecova@pragostav.cz
Tel 234 717 810, 739 571 911

Vážená paní
Miloslava Jindráková
Golfová 885
102 00 Praha 10

V Praze dne 30.května 2011

Věc: odstranění závad v bytě po revizi plynového zařízení.

při revizi plynového zařízení objektu byly ve Vašem bytě zjištěny závady, na které Vás z titulu pověřené vlastníka a správce objektu, upozorňujeme a **p o ž a d u j e m e** jejich okamžité odstranění.

Do doby odstranění závad odpovídáte, v plném rozsahu, za případné vzniklé škody způsobené těmito závadami.

Ve Vašem bytě zjistil revizní technik tyto závady:

Nepřístupný uzávěr spotřebiče. To odporuje TPG 704 01 čl.4.5.2. e) – uzávěr spotřebiče musí být přístupný v max. vzdálenosti 1,5m. Revizní technik určil termín na odstranění závady do 31.7.2011.

O odstranění závady nám zašlete písemné vyrozumění nejpozději do 1.8.2011, dle lhůty uvedené v revizní zprávě, která je nahlédnutí u technika budovy p.Z.Hlaváče na BD Pragostav.

S pozdravem

Zuzana Kadlecová
provozní odbor

Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
102 00 Praha 10 (1)

CO: technik BD Pragostav