

# KANFAS

Stanislav Kandus  
technicko-organizační činnost v PO  
Hilmarova 678  
152 00 Praha 5 - Barrandov  
IČO: 13126687  
DIČ: CZ460519489  
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304  
e-mail: info@kanfas.cz  
tel/fax: 251 819 727

## DOKLAD

o kontrole, opravách, dodání a vyřazení hasicích přístrojů  
dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §9

| I. Objekt                  | Golfová 884 - 887                                                                                                    |                  |        |               |                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------|------------------|
| číslo                      | Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887<br>677                                                                        |                  |        |               |                  |
| majitel objektu            | Společenství Golfová 884-887<br>102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1<br>IČO: 27885038                      DIČ: |                  |        |               |                  |
| zápis v OR:                |                                                                                                                      |                  |        |               |                  |
| II. Místo provedené práce: | Golfová 884 - 887                                                                                                    |                  |        |               |                  |
| Revizní technik - číslo:   | Rzounek M. č. 11305                                                                                                  |                  |        |               |                  |
| Datum:                     | 17.2.2009                                                                                                            |                  |        |               |                  |
| III. Hasící přístroje:     | po provedené kontrole jsou použitelné k zásahu                                                                       |                  |        |               |                  |
| umístění PHP               | druh                                                                                                                 | výrobce          | v.č.   | kont./př.tl.z | provedené výkony |
| 887 - strojovna            | PG6 LE                                                                                                               | Tepostop Přelouč | 046887 | 02/13         | kontrola         |
| 886 - strojovna            | PG6 LE                                                                                                               | Tepostop Přelouč | 541167 | 02/14         | tlaková zkouška  |
| 885 - strojovna            | PG6 LE                                                                                                               | Tepostop Přelouč | 669992 | 02/13         | kontrola         |
| 884 - strojovna            | PG6 LE                                                                                                               | Tepostop Přelouč | 016037 | 02/13         | kontrola         |
| 884 - sklep                | PG6 LE                                                                                                               | Tepostop Přelouč | 020106 | 02/10         | kontrola         |
| 885 - sklep                | PG6 LE                                                                                                               | Tepostop Přelouč | 015126 | 02/10         | kontrola         |
| 886 - sklep                | PG6 LE                                                                                                               | Tepostop Přelouč | 015583 | 02/10         | kontrola         |
| 887 - sklep                | PG6 LE                                                                                                               | Tepostop Přelouč | 019197 | 02/10         | kontrola         |
|                            |                                                                                                                      |                  |        |               | 1x náplň         |

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost hasicího přístroje podle ust. § 9 odst. 1 a 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1x náplň        | 1 |
| kontrola        | 7 |
| tlaková zkouška | 1 |

razítko:  
podpis:

KANFAS - Stanislav Kandus  
technicko-organizační činnost v oboru PO  
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5  
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304  
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489  
-2-

# KANFAS

Stanislav Kandus  
technicko-organizační činnost v PO  
Hilmarova 678  
152 00 Praha 5 - Barrandov  
IČO: 13126687  
DIČ: CZ460519489  
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304  
e-mail: info@kanfas.cz  
tel/fax: 251 819 727

## Preventivní požární prohlídka objektů

dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §12  
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

Objekt

Golfová 884 - 887

číslo

Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887  
677

# Preventivní požární prohlídka

dle vyhlášky MV č 246/2001 Sb. §12  
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

## základní údaje

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| I. Objekt       | Golfová 884 - 887<br>Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887                 |
| číslo           | 677                                                                         |
| majitel objektu | Společenství Golfová 884-887<br>102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1   |
| zastoupený      | Bytové družstvo Pragostav<br>102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20 |

## II. Byly provedeny následující kontroly:

1. Kontrola umístění hasicích přístrojů, jejich funkčnost nebo chybějící v prostoru jednotlivých čísel popisných.
2. Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů
3. Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně únikových cest a technických podlažích.
4. Označení příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
5. Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů

## III. Zápis se vyhotoví v počtu pro rozdělení:

- 1x zhotovitel
- 1x Společenství Golfová 884-887
- 1x BD Pragostav

## IV. Vyhotovení zápisu:

Provede se ZÁPIS zjištěných nedostatků a závad včetně opatření, odpovědnosti a datumů k odstranění závad pro zajišťování příslušné realizace a kontroly.

ZÁPIS bude předán odběrateli a odpovědným osobám ze strany odběratele k zajištění odstranění závad.

KONTROLU zajištění odstranění závad bude provádět odběratel ve spolupráci s odpovědnou osobou.

VYPRACOVANÝ ZÁPIS je dokladem o provedené práci ve smyslu podepsané smlouvy se zhotovitelem a jako podklad k provedení příslušné fakturace.

## V. Požární kontrola objektu

provedena dne 17.2.2009  
kontrolu provedl Rzounek M.

KANFAS - Stanislav Kandus  
technicko-organizační činnost v oboru PO  
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5  
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304  
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

# Z Á P I S

## z kontroly dodržování předpisů požární ochrany

zjištěné závady, nedostatky, opatření

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| I. Objekt       | Golfová 884 - 887                                                           |
| číslo           | Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887<br>677                               |
| majitel objektu | Společenství Golfová 884-887<br>102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1   |
| zastoupený      | Bytové družstvo Pragostav<br>102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20 |

Strana 1 z 1

| poř.<br>číslo         | popis závady a nedostatku<br>na ÚC, domovním vybavení objektu | opatření | odpovědná osoba |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1                     | Golfová 884<br>bez zjevných závad                             |          |                 |
| 2                     | Golfová 885<br>bez zjevných závad                             |          |                 |
| 3                     | Golfová 886<br>bez zjevných závad                             |          |                 |
| 4                     | Golfová 887<br>bez zjevných závad                             |          |                 |
| přítomen pan Pavlišče |                                                               |          |                 |

Zápis se zakládá do PK jako příloha o provedené PPP.

V Praze dne: .....

# KANFAS

Stanislav Kandus  
technicko-organizační činnost v PO  
Hilmarova 678  
152 00 Praha 5 - Barrandov  
IČO: 13126687  
DIČ: CZ460519489  
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304  
e-mail: info@kanfas.cz  
tel/fax: 251 819 727

## Z P R Á V A

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou  
dle ČSN 73 0873  
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou**

Objekt

**Golfová 884 - 887**

číslo

**Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887  
677**

# Z P R Á V A A

základní údaje

|                                                                                |                                                |                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| I. Objekt                                                                      | Golfová 884 - 887                              |                                          |  |
|                                                                                | Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887         |                                          |  |
| číslo                                                                          | 677                                            |                                          |  |
| majitel objektu                                                                | Společenství Golfová 884-887                   |                                          |  |
|                                                                                | Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1, 102 00     |                                          |  |
| zastoupený                                                                     | Bytové družstvo Pragostav                      |                                          |  |
|                                                                                | Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař |                                          |  |
| Pracovní okres vodáren                                                         | Praha 10                                       |                                          |  |
| II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace |                                                |                                          |  |
| zpracovatel                                                                    |                                                |                                          |  |
| archivní číslo                                                                 |                                                |                                          |  |
| zakázkové číslo                                                                |                                                |                                          |  |
| datum zpracování                                                               |                                                |                                          |  |
| projektant                                                                     |                                                |                                          |  |
| poznámka                                                                       |                                                |                                          |  |
| III Zdroj vody                                                                 |                                                |                                          |  |
| druh rozvodů                                                                   |                                                | veřejný vodovodní řád                    |  |
| - větvový                                                                      |                                                | ANO                                      |  |
| - okružový                                                                     |                                                | NE                                       |  |
| - kombinovaný                                                                  |                                                | NE                                       |  |
| DN                                                                             |                                                | 80                                       |  |
| IV. V objektu je instalován                                                    |                                                |                                          |  |
| vnitřní požární vodovod                                                        |                                                | nástěnný hydrant D 25 4 ks               |  |
|                                                                                |                                                | nástěnný hydrant C 52 ks                 |  |
|                                                                                |                                                | hydrantový systém DN25 ks                |  |
|                                                                                |                                                | hydrantový systém DN 19 ks               |  |
|                                                                                |                                                | tlak zvyšovací stanice                   |  |
| nezavodněný požární vodovod                                                    |                                                | suchovod                                 |  |
| vnější požární vodovod                                                         |                                                | nadzemní hydrant 2x C 52 ks              |  |
|                                                                                |                                                | podzemní hydrant B 75 ks                 |  |
|                                                                                |                                                | tlak zvyšovací stanice                   |  |
| V. Kontrola provedena                                                          |                                                | 17.2.2009                                |  |
| kontrolu provedl                                                               |                                                | Rzounek M.                               |  |
| přítomni                                                                       |                                                | pan Pavlišče                             |  |
| přílohy zprávy                                                                 |                                                | A, B, závěr                              |  |
| zjištěný stav kontroly                                                         |                                                | KANFAS - Stanislav Kandus                |  |
| Hydrantová síť není provozuschopná mimo obj. 884.                              |                                                | technicko-organizační činnost v oboru PO |  |
|                                                                                |                                                | Milmarova 678, 152 00 Praha 5            |  |
|                                                                                |                                                | zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304      |  |
|                                                                                |                                                | IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489          |  |
|                                                                                |                                                | -2-                                      |  |

# Z P R Á V A B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody dle čl.9.1  
a čl.8.3 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

## I. minimální požadavky dle čl. 9.2 ČSN 73 0873

|                  |               |                |
|------------------|---------------|----------------|
| 25D - 5,0 mm     | P 1 = 0,1 MPa | Q = 0,27 l.s-1 |
| 52C - 12,5 mm    | P 1 = 0,1 MPa | Q = 1,7 l.s-1  |
| 75B - 2x 12,5 mm | P 1 = 0,2 MPa | Q = 4,8 l.s-1  |

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza typ, čísb:

DN 25 PS 2514691

Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):

0,9

## II. Naměřené hodnoty

zpráva B strana 1 z 1

| místo měření | č. H | P1 (MPa) | P2 (MPa) | P1-P2 | Q (l.s-1) |
|--------------|------|----------|----------|-------|-----------|
| Golfová 884  | H 1  | 0,48     | 0,24     | 0,24  | 0,39      |
| Golfová 885  | H 1  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00      |
| Golfová 886  | H 1  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00      |
| Golfová 887  | H 1  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00      |

# Z Á V Ě R

## z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>I. Objekt</b>       | <b>Golfová 884 - 887</b>                              |
| <b>majitel objektu</b> | <b>Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887</b>         |
| <b>zastoupený</b>      | <b>Společenství Golfová 884-887</b>                   |
|                        | <b>102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1</b>      |
|                        | <b>Bytové družstvo Pragostav</b>                      |
|                        | <b>102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20</b> |

### **I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody:**

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody nejsou dostatečné a neodpovídají požadavkům ČSN mimo objektu 884.

Měření bylo prováděno venturimetrem: DN 25 PS 2514691

### **II. Kontrola příslušenství:**

Hydranty v objektu jsou vybaveny

### **III. Technické závady:**

Technické závady - mimo obj. 884 je nutná výměna ventilů - nelze povolit

Požární hydranty byly opatřeny plombou.

### **IV. Termín příští kontroly:**

**únor 2010**

### **V. Požární hydranty v objektu:**

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou neodpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.