



Revize započata: 20.11.2013

revize skončena: 2.12. 2013

č.revize 173/12/2013

DÍLČÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA

elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61

Revizní technik:

Hanker Gustav, ev.č.RT 2123/2/12/R-EZ-E2/A
Mádrova 3030/12, Praha 12 Modřany

Revidované zařízení:

hlavní domovní pospojování v bytech
Praha 10 Golfová 884,885,886,887

Napěťová soustava:

3x230/400 V TN-S

Ochrana:

dle čl.412.1.2.2 pospojováním
ČSN 33 2000 4-41 ed 2
ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-7-701 ed 2

Použité měřicí přístroje:

PU 190 v.č.108401048
PU 182.1 v.č.118821006
ZNF - 500V

Instalováno:

Posudek el.zařízení: El.zařízení vyhovuje požadavkům platných ČSN, vyhlášek a směrnic. El.zařízení je schopné bezpečného provozu.

Rozdělovník: 2x provozovatel, 1x RT

počet stran: 2

Datum vypracování revize: 3.12.2013

Datum předání revize: 5.12.2013

Provozovatel:

revizní technik:



1) Úvod - vymezení revizní zprávy

Předmětem této revizní zprávy je hlavní pospojování ve stoupacím vedení bytů – po výměně vodovodního stoupacího potrubí. Součástí revize není pospojování v koupelnách, revize se vztahuje pouze na stoupací vedení pospojování a připojení stávajícího pospojování na nové hl. pospojování.

2) Vlivy prostředí - popis el.zařízení

Prostředí v revidovaném prostoru dle ČSN 33 2000-3 č.AA4 normální

Bylo provedeno nové pospojování nahrazující stoupací vedení v koupelnách po výměně vodovodního a plynového potrubí.

K pospojení je použito vodiče CYA 16 a v šachtě stoupaček CY4 a CY 6. Pospojení vyhovuje požadavkům ČSN 33 2000-4-41ed 2 a ČSN 33 2000-7-701ed 2

3) Ochrana proti úrazu el.proudem

Doplňující pospojování je provedeno vodičem CY 4 a CY 6 dle čl.412.1.2.2 ČSN 33 2000-4-41ed 2, tab.č.41 NR (1a) a čl.543.1.3 ČSN 33 2000-5-54. Kontrola pospojení byla provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2a ČSN 33 2000-6-61.

4) Měření

Měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 33 2000-6-61. Současně byla provedena kontrola průřezů vodičů dle ČSN 33 2000-5-523.

Ochrana před nebezpečím úrazu el.proudem vyhovuje požadavkům ČSN 33 2000-4-41ed 2 a ESČ 33.01.96.

Přechodový odpor není v žádném místě větší než 0,2ohmu

5) nedodělky

V bytech 884- č.3 č.5 č.7 č.11 č. 14, 885 -č.1 č.7 č.9 č. 10 č. 12 č. 13 č. 16 č. 17, 886- č. 1 č. 6 č. 7 č. 10 č. 13, 887- č. 1č. 11 č. 18 nebylo možno provést připojení stávajícího pospojování koupelen na nové stoupací vedení pospojování z důvodu chybějícího pospojování po rekonstrukci koupelny Doplňte dle požadavků ČSN 33 2000 7-701 ed2

6) Závěr

El.instalace pospojování je provedena v souladu s požadavky platných ČSN. El.zařízení je schopné bezpečného provozu.

revizní technik

