

SV 677

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

podle § 7 vyhlášky ČÚBP č.85/1978 Sb., a ČSN 386405

Datum provedení: 15.12. - 16.12.2016

strana č.: 1

Revize: PROVOZNÍ

Evidenční číslo revize: 110/2016

Název a sídlo organizace: (označení provozu nebo objektu) BD PRAGOSTAV Strašnická 1397/20 102 00 Praha 10 IČ: 00 03 48 43 <u>Objekt: Společenství GOLFOVÁ 884 - 887</u> 102 00 PRAHA 10 - HOSTIVAŘ	Jméno a příjmení revizního technika: JOSEF VENIGER   Evidenční číslo osvědčení: 1259  g
---	--

Předmět a druh zařízení: NTL odběrná zařízení (OPZ) dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 700 01

v jednotlivých vchodech obytného domu v rozsahu od HUP, rozdělovací, stoupací vedení, spotřební rozvody v bytech s jednotlivými uzávěry až po instalované spotřebiče a jejich připojení.

Druh zařízení: F, G

Provozní medium: zemní plyn

Za provozovatele se zúčastnil/i: p. Štěpán Pavlišče, vlastníci a uživatelé bytů

Celkové zhodnocení zařízení:

VCHOD č.p. 884: Revidované OPZ v rozsahu vymezeném v předmětu revize (mimo bytu č.1, 11 a 17, které nebyly zpřístupněny) je kromě jeho části v bytě č.5 a bytě č.10, schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

VCHOD č.p. 885: Revidované OPZ v rozsahu vymezeném v předmětu revize je kromě jeho části v bytě č.5 a č.16, schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

VCHOD č.p. 886: Revidované OPZ v rozsahu vymezeném v předmětu revize je kromě jeho části v bytě č.14, schopné bezpečného a spolehlivého provozu.

VCHOD č.p. 887: Revidované OPZ v rozsahu vymezeném v předmětu revize (mimo byt č.2, který nebyl zpřístupněn) je kromě jeho části v bytě č.9, č.11 a byt č.12, je schopné bezpečného a spolehlivého provozu.


Rozdělovník: 2x provozovatel, 1x RT PZ

V Praze dne 16.12.2016

Zpráva obsahuje: 5 stran


 Revizní technik plynů

IČ: 164 98 917



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Evidenční č. technické zprávy: 110/2016

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištění závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí při kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 700 01

GOLFOVÁ 884/1, 885/3, 886/5 a 887/7, PRAHA 10

A. TECHNICKÉ HODNOTY REVIDOVANÉHO ZAŘÍZENÍ

Druh plynu: zemní

Přetlak: 2,1 kPa

Návrh termínu
Odstranění
závad do:

Stávající plynové odběrné zařízení (OPZ) v objektu domu č.p.884 až 887, Praha 10- Hostivař.

Plynovodní přípojka DN 80 vstupuje do I.PP z ul.Golfová.

Hlavní uzávěr plynu HUP šoupě se stoupavým vřetenem umístěný cca 0,5 m za prostupem obvodovou zdí v označené uzamykatelné místnosti v I.PP.

Rozdělovací ocelový plynovod DN 65/50/32/25 je svařovaný, vedený společnými prostory domu v I.PP.

Z rozdělovacího plynovodu jsou odbočky DN 32/25 ukončeny stoupacími uzávěry

KK DN 25. Pokračuje lisované CU potrubí 28 mm (rekonstrukce 12/2013).

Stoupací CU plynovod 28/22 mm prochází bytovými jádry na WC do VII.NP.

Zde jsou vyvedeny odbočky se spotřebními uzávěry KK DN 25 a plynoměry.

Spotřební plynovod v oceli DN 20/15 (závitové spoje) a Cu potrubí 18 mm (lisované spoje).

Krátký spotřební plynovod je ukončen spotřebičovým uzávěrem K 800 DN 15 nebo KK DN 15, s připojenými spotřebiči typ „A“ (sporák, varná deska) na pevno nebo plynovou hadicí.

Objekty č.p.884, 885, 886 a 887 jsou identické.

Byty, které nejsou plynofikované jsou uzavřené a zaslepené.

VCHOD č.p.884/1

Byt č.3 a č.8 - bez odběru, KK DN 25 + ZÁTKA

VCHOD č.p.885/3

Byt č.1 a č.9 - bez odběru, K 800 DN 25 + ZÁTKA

VCHOD č.p.886/5

Byt č.8 a č.9 - bez odběru, KK DN 25 + ZÁTKA

VCHOD č.p.887/7

Byt č.15 - bez odběru, KK DN 25 + ZÁTKA

V bytech byla provedena kontrola technického stavu procházejícího plynovodu a těsnosti zaslepení odboček plynovodu /KK DN 25 + ZÁTKA/!

VCHOD č.p.884/1 – INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE – typ A:

Sporák MORA – byt č.4, 7, 9, 12,13, 14, 15 a 18

GORENJE – byt č.6

ELEKTROLUX - byt č.16

Varná deska MORA – byt č.2

WHIRLPOOL - byt č.5

ELEKTROLUX - byt č.10

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Evidenční č.technické zprávy: 110/2016

INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE:VCHOD č.p.885/3 – INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE – typ A

Sporák MORA - byt č.3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 a 15

ELEKTROLUX - byt č.14

Varná deska ARISTON – byt č.2

BAUMATIC – byt č.7

FAGOR - byt č.10 a 18

MORA/2/ – byt č.16

WHIRLPOOL - byt č.17

VCHOD č.p. 886/5 - INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE – typ A:

Sporák MORA - byt č.2, 3, 5, 10, 11 a 16

TEBA – byt č.4

BOSCH - byt č.6

AMICA – byt č.7 a 12

ELEKTROLX - byt č.14

Varná deska Baumatic - byt č.13

MORA - byt č.15 a 17

BOSCH - byt č.18

VCHOD č.p.887/7 – INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE – typ A

Sporák MORA – byt č.4, 7, 8 a 10

AMICA – byt č.3

BOSCH – byt č.11

ELEKTROLUX – byt č.12 a 13

ZANUSSI - byt č.14

GORENJE – byt č.17

Varná deska BOSCH – byt č.1

WHIRLPOOL – byt č.5

FAGOR - byt č.6, 9 a 18

CONCEPT - byt č.16

B.ÚDAJE O MĚŘENÍ A ZKOUŠKÁCH

KONTROLA: - vedení a upevnění plynovodu.....

VYHOVĚLA

- ochrana plynovodu před korozi.....

VYHOVĚLA

- zaplombování přívodu plynu

VYHOVĚLA

- těsnosti rozebíratelných spojů detektorem typ KD 2, výr. č.: 169/2015

NEVYHOVĚLA

Kalibrace přístroje provedena 7.10.2016.....

- přístupnost, ovladatelnost a označení uzávěrů plynu.....

VYHOVĚLA

- osazení stavitelných rozpěrek u plynoměrů.....

VYHOVĚLA

UŽIVATELÉ spotřebičů byli upozorněni, že podle doporučení v návodech pro obsluhu a údržbu spotřebiče mají provést servisní prohlídku oprávněnou organizací.

Uživatel je povinen udržovat spotřebič v takovém stavu, aby se nestal příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady, tuto bez zbytečného odkladu nechal odstranit (§ 62 odst.1, f...energetického zákona) !

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.110/2016**C.ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY, návrh opatření a lhůt k odstranění**

Strana 4

Návrh termínu na
odstranění závad:**ZÁVADY a NEDOSTATKY ZJIŠTĚNÉ NA SPOLEČNÝCH ROZVODECH V OBJEKTU:**

Záznamy o provádění pravidelných kontrol OPZ v tomto objektu, dle § 3, vyhl.85/78 Sb. v termínech stanovených ČSN 386405 č.28(tj. 1x ročně) nebyly předloženy. Platí pro OPZ ve všech objektech zajistit provádění pravidelných kontrol v intervalech 1x ROČNĚ, včetně dokladování záznamů o těchto úkonech.

ZÁVADY a NEDOSTATKY ZJIŠTĚNÉ v BYTECH JEDNOTLIVÝCH VCHODŮ
VCHOD č.p.884/1

Byt č.5 – únik plynu u připojení spotřebiče Whirlpool vd/PH(ovládání hořáků).....
rozebrat, přetěsnit, zkontrolovat detektorem plynu !!!.....
Odporuje TPG 704 01 čl.3.6.....plynovod musí být plynotěsný !!!

do 30 dnů
po obdržení RZ !!!

Byt č.10 – únik plynu u připojení spotřebiče Elektrolux vd/PH.....
rozebrat, přetěsnit, zkontrolovat detektorem plynu !!!.....
Odporuje TPG 704 01 čl.3.6.....plynovod musí být plynotěsný !!!

do 30 dnů
po obdržení RZ !!!

ŽÁDNÉ JINÉ ZJEVNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY NA ČÁSTECH OPZ u ostatních revidovaných
bytů tohoto vchodu nebyly zjištěny

VCHOD č.p.885/3

Byt č.5 – únik plynu, T kus DN 20 (spotřebič MORA 1410).....
Byt č.16 – únik plynu u spotřebičového uzávěru KK DN 15(MORA vd).....
rozebrat, přetěsnit, zkontrolovat detektorem plynu !!!.....
Odporuje TPG 704 01 čl.3.6.....plynovod musí být plynotěsný !!!

do 30 dnů
po obdržení RZ !!!

ŽÁDNÉ JINÉ ZJEVNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY NA ČÁSTECH OPZ u ostatních revidovaných
bytů tohoto vchodu nebyly zjištěny

VCHOD č.p.886/5

Byt č.14 – únik plynu na výstupu z plynoměru, redukce DN 25/20.....
rozebrat, přetěsnit, zkontrolovat detektorem plynu !!!.....
Odporuje TPG 704 01 čl.3.6.....plynovod musí být plynotěsný !!!

do 30 dnů
po obdržení RZ !!!**VCHOD č.p.887/7**

Byt č.9 – únik plynu u připojení spotřebiče FAGOR vd/PH.....
rozebrat, přetěsnit, zkontrolovat detektorem plynu !!!.....
Odporuje TPG 704 01 čl.3.6.....plynovod musí být plynotěsný !!!

do 30 dnů
po obdržení RZ !!!

Byt č.11 – únik plynu u připojení spotřebiče BOSCH vd/PH.....
rozebrat, přetěsnit, zkontrolovat detektorem plynu !!!.....
Odporuje TPG 704 01 čl.3.6.....plynovod musí být plynotěsný !!!

do 30 dnů
po obdržení RZ !!!

Byt č.12 – únik plynu u připojení spotřebiče ELEKTROLUX vd/PH.....
rozebrat, přetěsnit, zkontrolovat detektorem plynu !!!.....
Odporuje TPG 704 01 čl.3.6.....plynovod musí být plynotěsný !!!

do 30 dnů
po obdržení RZ !!!

ŽÁDNÉ JINÉ ZJEVNÉ ZÁVADY a NEDOSTATKY NA ČÁSTECH OPZ u ostatních revidovaných
bytů tohoto vchodu nebyly zjištěny

Znepřístupněné bytyZPŘÍSTUPNIT !

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.110/2016

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištění závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí při kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení.

*Návrh termínu na
odstranění závad:*

ČSN EN 1775, TPG 704 01 a TPG 700 01

D.ÚDAJE O ODSTRANĚNÍ ZÁVAD z předchozích revizí

Revizní zpráva PZ ev.č.45/2011 z 24.5.2011

Josef Veniger, ev.č.osv.:8994/2/10/R - PZ – f, g

Závady odstraněny. Pouze byt č.17/ p.TÝCE/č.p.884 nebyl opět zpřístupněn !!

E.ZÁZNAM O OSTATNÍCH REVIZÍCH provedených na zařízení

Nepředložena RZ elektro - viz PRAGOSTAV, Praha 10 - Hostivař

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím – požadavek TPG 704 01 čl.3.6.

dle ČSN 33 2000-4-41 !..... viz Pragostav, s.r.o.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ RZ

PZ JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU

KROMĚ ZÁVAD V BODĚ „C“.

ZÁVADY ODSTRANĚTE dle navržených termínů !

KONTROLA DOMOVNÍHO PLYNOVODU 1x ROČNĚ!..... § 3

PŘÍŠTÍ PROVOZNÍ REVIZI PROVÉST NEJPOZDĚJI do 31.12.2019

REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 1x za 3 roky..... § 7

VYHL.ČUBP č. 85/78 Sb. a dle ČSN 386405

