

ZPRÁVA

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.**

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt: Golfová 884 - 887
Praha 10 - Hostivař

Číslo HS: 677

ZPRÁVA A

Základní údaje

I. Objekt: Golfová 884 - 887
Praha 10 - Hostivař
Číslo HS: 677
Majitel objektu: Společenství vlastníků jednotek Golfová 884 - 887, Praha 10
Golfová 884/1
Praha 10 - Hostivař
Zastoupený: Bytové družstvo Pragostav
Strašnická 1397/20
Praha 10 - Hostivař

Pracovní okres vodáren: Praha 10

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace:

Zpracovatel
Archivní číslo
Zakazkové číslo
Datum zpracování
Projektant
Poznámka

III. Zdroj vody veřejný vodovodní řád
Druh rozvodů větvový
DN

IV. V objektu je instalován

Vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D25	4 ks
	nástěnný hydrant C52	ks
	hydrantový systém DN25	ks
	hydrantový systém DN19	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne
Nezavodněný požární vodovod	Suchovod	Ne
Vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C52	ks
	podzemní hydrant 2x C52	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne

V. Kontrola provedena 1.2.2017
Kontrolu provedl Jennel Robert
Přítomni pan Pavlišce
Přílohy zprávy A, B, závěr

Sta
techn
Hiln
zaps
ICO:

Zjištěný stav kontroly Hydrantová síť je provozuschopná.

ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy

I. minimální požadavky dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:	DN 25 PS 25020992	
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):	0,86	

II. naměřené hodnoty

Golfová 884 - 887	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
Golfová 884	H 1	0,48	0,23	0,25	0,40
Golfová 885	H 1	0,47	0,23	0,24	0,39
Golfová 886	H 1	0,46	0,22	0,24	0,39
Golfová 887	H 1	0,47	0,23	0,24	0,39

ZÁVĚR

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Objekt:	Golfová 884 - 887 Praha 10 - Hostivař
Číslo samosprávy:	677
Majitel objektu:	Společenství vlastníků jednotek Golfová 884 - 887, Praha 10 Golfová 884/1 Praha 10 - Hostivař
Zastoupený:	Bytové družstvo Pragostav Strašnická 1397/20 Praha 10 - Hostivař

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody

Měření bylo prováděno venturimetrem DN 25. Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

II. Kontrola příslušenství

Kontrola umístění a zaplombování skříňů požárních vodovodů.

Podle EN 671-1 a/nebo EN 671-2 se mají všechny hadice každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak.

III. Technické závady

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly

únor 2018

V. Požární hydranty v objektu

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.