

ČESKÁ REPUBLIKA  
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy  
Sokolská 62, 121 24 Praha 2



Vaše č.j. : 01753/2011/OUPSU/Jmu  
Naše zn.: HSAA-955-61/ODP5-2011  
Počet listů: 1  
Přílohy:  
Vyřizuje za PO: nrap. Václav Kos  
Tel./fax: 950855505/950855502  
V Praze dne: 8.2.2011

MČ Praha 15  
Boloňská 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO PRAGOSTAV  
102 00 Praha 10-Hostivař, Strašnická 1397/20  
podatelna

Došlo dne: 16 -02- 2011	Převzal: └
Č.j.: M44/M	Odbor: OP

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Název stavby: Stavební úpravy bytového domu

Místo stavby: Praha 15, Hostivař, č.parc. 2753/13,2753/14,2753/15,2753/18,2755/2, č.p. 884,885,886,887, Golfová

Stavebník: Společenství Golfová 884-887, Golfová 884/1, 102 00 Praha 10

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 odst. 5 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ověřil při prohlídce stavby konané dne 8.2.2011, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby vyplývající ze schválené projektové dokumentace pod č.j. HSAA-5044-548/ODP5-2010 výše uvedené stavby.

Na základě provedeného ověření Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

**s užíváním stavby souhlasí**

nrap. Václav Kos

oprávněná osoba za HZS hl. m. Prahy