



TÜV SÜD Czech s.r.o.
pobočka Brno
tř. kpt. Jaroše 25
602 00 Brno
Tel./fax: 545 215 657
Brno@tuv-sud.cz

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

evidenční číslo 1632/90/09/BT/IZ/L

Účel inspekce: **posouzení shody výtahu autorizovanou osobou dle § 3 odst. 2, písm. d) nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění**

Zákazník: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o.**
Na Mokřině 38
130 00 Praha 3
Objednávka č. ze dne: **096 / 30. 4. 2009**
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: **461/90/2009**

Posuzované zařízení

Název: **elektrický osobní výtah**
Typ: **TOV 250**
Nosnost: **250 kg**
Rychlost: **0,7 m/s**
Zdvih: **16,80 m**
Počet stanic/nástupišť: **7/7**
Výrobní číslo: **130924**
Rok výroby: **2009**
Výrobce: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o. Praha**
Dodavatel: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o. Praha**
Provozovatel: **BD PRAGOSTAV, Strašnická 1397/20, Praha 10**
Umístění: **Golfová 884, Praha 10**

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění, ČSN EN 81-1:1999, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004

a tato předložená dokumentace:

- Kniha výtahu (zkouška po ukončení montáže provedena dne 24. 9. 2009)
- Technická zpráva výtahu
- Návod k používání výtahu

- Dispoziční výkres
- Statický výpočet
- Schéma el. zapojení
- Osvědčení lan
- Certifikáty typu pro dveřní uzávěrku, omezovač rychlosti, zachycovače a ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru, nárazník

Provedené úkony

Při ověřování shody byly v souladu s požadavky čl. 4 přílohy č. 10 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění provedeny úkony v plném rozsahu přílohy D ČSN EN 81-1.

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

- KIORITSU 6010, v.č. 0937862
- PU 550, v.č. 9722132
- PK 400, v.č. 9690637
- otáčkoměr DT 2236, v.č. L 815520
- posuvné měřítko, v.č. 978-1915
- stopky inv.č. 76/1/90

Při inspekci provedené dne 25. 9. 2009 bylo zjištěno

1. Kontrola dokumentace

Při kontrole předložené dokumentace nebyly zjištěny neshody.

2. Prohlídka a funkční přezkoušení

Při prohlídce a funkční zkoušce nebyly zjištěny neshody.

3. Měření a zkoušení

Vyhovují požadovaným hodnotám.

4. Neshody

A/ neshody dle NV č. 27/2003 Sb. v platném znění:

Nebyly zjištěny.

B/ neshody dle ČSN EN 81-1:

Nebyly zjištěny.

C/ ostatní neshody:

Nebyly zjištěny.

Zjištění je uvedeno v Záznamu o zkoušce ze dne 25. 9. 2009.

Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční

závěr:

Výtah splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění.

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

Před uvedením do provozu je nutno zajistit odstranění výše uvedených neshod.


Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení.

Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD Czech s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy bude vydán Certifikát o shodě ev. č. 1633/90/09/BT/AO/L.

V Brně, dne 25. 9. 2009

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Ing. Jiří Horák**



ředitel pobočky TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Dr. Ing. Rostislav Suchánek**





TÜV SÜD Czech s.r.o.
pobočka Brno
tř. kpt. Jaroše 25
602 00 Brno
Tel./fax: 545 215 657
Brno@tuv-sud.cz

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

evidenční číslo 1662/90/09/BT/IZ/L

Účel inspekce: **posouzení shody výtahu autorizovanou osobou dle § 3 odst. 2, písm. d) nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění**

Zákazník: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o.**
Na Mokřině 38
130 00 Praha 3
Objednávka č. ze dne: **096 / 30. 4. 2009**
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: **461/90/2009**

Posuzované zařízení

Název: **elektrický osobní výtah**
Typ: **TOV 250**
Nosnost: **250 kg**
Rychlost: **0,7 m/s**
Zdvih: **16,80 m**
Počet stanic/nástupišť: **7/7**
Výrobní číslo: **130925**
Rok výroby: **2009**
Výrobce: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o. Praha**
Dodavatel: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o. Praha**
Provozovatel: **BD PRAGOSTAV, Strašnická 1397/20, Praha 10**
Umístění: **Golfová 885, Praha 10**

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění, ČSN EN 81-1:1999, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004

a tato předložená dokumentace:

- Kniha výtahu (zkouška po ukončení montáže provedena dne 13. 10. 2009)
- Technická zpráva výtahu
- Návod k používání výtahu

- Dispoziční výkres
- Statický výpočet
- Schéma el. zapojení
- Osvědčení lan
- Certifikáty typu pro dveřní uzávěrku, omezovač rychlosti, zachycovače a ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru, nárazník

Provedené úkony

Při ověřování shody byly v souladu s požadavky čl. 4 přílohy č. 10 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění provedeny úkony v plném rozsahu přílohy D ČSN EN 81-1.

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

- KIORITSU 6010, v.č. 0937862
- PU 550, v.č. 9722132
- PK 400, v.č. 9690637
- otáčkoměr DT 2236, v.č. L 815520
- posuvné měřítko, v.č. 978-1915
- stopky inv.č. 76/1/90

Při inspekci provedené dne 13. 10. 2009 bylo zjištěno

1. Kontrola dokumentace

Při kontrole předložené dokumentace nebyly zjištěny neshody.

2. Prohlídka a funkční přezkoušení

Při prohlídce a funkční zkoušce byla zjištěna neshoda – viz bod 4.

3. Měření a zkoušení

Vyhovují požadovaným hodnotám.

4. Neshody

A/ neshody dle NV č. 27/2003 Sb. v platném znění:

Nebyly zjištěny.

B/ neshody dle ČSN EN 81-1:

1/ Chybí osvětlení na přístupu ke strojovně, odporuje čl. 6.2 ČSN EN 81-1.

C/ ostatní neshody:

Nebyly zjištěny.

Zjištění je uvedeno v Záznamu o zkoušce ze dne 13. 10. 2009.

Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční

závěr:

Výtah splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění.

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

Před uvedením do provozu je nutno zajistit odstranění výše uvedených neshod.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení.

Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD Czech s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy bude vydán Certifikát o shodě ev. č. 1723/90/09/BT/AO/L.

V Brně, dne 13. 10. 2009

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Ing. Jiří Horák**



ředitel pobočky TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Dr. Ing. Rostislav Suchánek**





TÜV SÜD Czech s.r.o.
pobočka Brno
tř. kpt. Jaroše 25
602 00 Brno
Tel./fax: 545 215 657
Brno@tuv-sud.cz

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

evidenční číslo 1738/90/09/BT/IZ/L

Účel inspekce: **posouzení shody výtahu autorizovanou osobou dle § 3 odst. 2, písm. d) nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění**

Zákazník: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o.**
Na Mokříně 38
130 00 Praha 3
Objednávka č. ze dne: **096 / 30. 4. 2009**
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: **461/90/2009**

Posuzované zařízení

Název: **elektrický osobní výtah**
Typ: **TOV 250**
Nosnost: **250 kg**
Rychlost: **0,7 m/s**
Zdvih: **16,80 m**
Počet stanic/nástupišť: **7/7**
Výrobní číslo: **130926**
Rok výroby: **2009**
Výrobce: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o. Praha**
Dodavatel: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o. Praha**
Provozovatel: **BD PRAGOSTAV, Strašnická 1397/20, Praha 10**
Umístění: **Golfová 886, Praha 10**

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění, ČSN EN 81-1:1999, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004

a tato předložená dokumentace:

- Kniha výtahu (zkouška po ukončení montáže provedena dne 27. 10. 2009)
- Technická zpráva výtahu
- Návod k používání výtahu

- Dispoziční výkres
- Statický výpočet
- Schéma el. zapojení
- Osvědčení lan
- Certifikáty typu pro dveřní uzávěrku, omezovač rychlosti, zachycovače a ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru, nárazník

Provedené úkony

Při ověřování shody byly v souladu s požadavky čl. 4 přílohy č. 10 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění provedeny úkony v plném rozsahu přílohy D ČSN EN 81-1.

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

- KIORITSU 6010, v.č. 0937862
- PU 550, v.č. 9722132
- PK 400, v.č. 9690637
- otáčkoměr DT 2236, v.č. L 815520
- posuvné měřítko, v.č. 978-1915
- stopky inv.č. 76/1/90

Při inspekci provedené dne 27. 10. 2009 bylo zjištěno

1. Kontrola dokumentace

Při kontrole předložené dokumentace nebyly zjištěny neshody.

2. Prohlídka a funkční přezkoušení

Při prohlídce a funkční zkoušce byla zjištěna neshoda – viz bod 4.

3. Měření a zkoušení

Vyhovují požadovaným hodnotám.

4. Neshody

A/ neshody dle NV č. 27/2003 Sb. v platném znění:
Nebyly zjištěny.

B/ neshody dle ČSN EN 81-1:
1/ Do strojovny zatéká, odporuje čl. 6.1 ČSN EN 81-1.

C/ ostatní neshody:
Nebyly zjištěny.

Zjištění je uvedeno v Záznamu o zkoušce ze dne 27. 10. 2009.

Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční

závěr:

Výtah splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění.

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

Před uvedením do provozu je nutno zajistit odstranění výše uvedených neshod.

Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení.

Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD Czech s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy bude vydán Certifikát o shodě ev. č. 1739/90/09/BT/AO/L.

V Brně, dne 27. 10. 2009

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Ing. Jiří Horák**



ředitel pobočky TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Dr. Ing. Rostislav Suchánek**





TÜV SÜD Czech s.r.o.
pobočka Brno
tř. kpt. Jaroše 25
602 00 Brno
Tel./fax: 545 215 657
Brno@tuv-sud.cz

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

evidenční číslo 2130/90/09/BT/IZ/L

Účel inspekce: **posouzení shody výtahu autorizovanou osobou dle § 3 odst. 2, písm. d) nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění**

Zákazník: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o.**
Na Mokřině 38
130 00 Praha 3
Objednávka č. ze dne: **096 / 30. 4. 2009**
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: **461/90/2009**

Posuzované zařízení

Název: **elektrický osobní výtah**
Typ: **TOV 250**
Nosnost: **250 kg**
Rychlost: **0,7 m/s**
Zdvih: **16,80 m**
Počet stanic/nástupišť: **7/7**
Výrobní číslo: **130927**
Rok výroby: **2009**
Výrobce: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o. Praha**
Dodavatel: **Ctibůrek Výtahy, s.r.o. Praha**
Provozovatel: **BD PRAGOSTAV, Strašnická 1397/20, Praha 10**
Umístění: **Golfová 887, Praha 10**

Jako specifikací pro posouzení shody byly použity následující normy a předpisy:

nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění, ČSN EN 81-1:1999, ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004

a tato předložená dokumentace:

- Kniha výtahu (zkouška po ukončení montáže provedena dne 23. 11. 2009)
- Technická zpráva výtahu
- Návod k používání výtahu

- Dispoziční výkres
- Statický výpočet
- Schéma el. zapojení
- Osvědčení lan
- Certifikáty typu pro dvevní uzávěrku, omezovač rychlosti, zachycovače a ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru, nárazník

Provedené úkony

Při ověřování shody byly v souladu s požadavky čl. 4 přílohy č. 10 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění provedeny úkony v plném rozsahu přílohy D ČSN EN 81-1.

Použité kontrolní, měřicí a zkušební zařízení

- KIORITSU 6010, v.č. 0937862
- PU 550, v.č. 9722132
- PK 400, v.č. 9690637
- otáčkoměr DT 2236, v.č. L 815520
- posuvné měřítko, v.č. 978-1915
- stopky inv.č. 76/1/90

Při inspekci provedené dne 23. 11. 2009 bylo zjištěno

1. Kontrola dokumentace

Při kontrole předložené dokumentace nebyly zjištěny neshody.

2. Prohlídka a funkční přezkoušení

Při prohlídce a funkční zkoušce nebyly zjištěny neshody.

3. Měření a zkoušení

Vyhovují požadovaným hodnotám.

4. Neshody

A/ neshody dle NV č. 27/2003 Sb. v platném znění:

Nebyly zjištěny.

B/ neshody dle ČSN EN 81-1:

Nebyly zjištěny.

C/ ostatní neshody:

Nebyly zjištěny.

Zjištění je uvedeno v Záznamu o zkoušce ze dne 23. 11. 2009.

*Odborná kontrola na 3 roky
1 P- na 6 let od odborníků
zkoušky*

Na základě provedené inspekce podáváme následující inspekční

závěr:

Výtah splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 27/2003 Sb. v platném znění.

Výše uvedený inspekční závěr platí za těchto podmínek:

Před uvedením do provozu je nutno zajistit odstranění výše uvedených neshod.


Výsledky inspekce podané v této inspekční zprávě se vztahují pouze k posuzovanému zařízení.

Inspekční zprávu nelze bez souhlasu TÜV SÜD Czech s.r.o. a zákazníka reprodukovat jinak než vcelku.

Na základě této inspekční zprávy bude vydán Certifikát o shodě ev. č. 2131/90/09/BT/AO/L.

V Praze, dne 23. 11. 2009

inspektor TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Ing. Václav Veselý**



ředitel pobočky TÜV SÜD Czech s.r.o.: **Dr. Ing. Rostislav Suchánek**

