

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Podle vyhl. ČUBP č.85/1978 Sb.

Datum provedení revize: 9.12.2013

č. 51/13

Název a sídlo organizace (označ.provozu,popř.objektu)

Bytový dům
Golfova 887/7
Praha 10

Jméno a příjmení revizního technika –Evidenční číslo osvědčení

František Doležal 8942/2/10/R-PZ-F,G,

Druh revize: Výchozí

Označení zařízení (předmět revize) Jedná se o plynovod NTL dle G 704 01(ČSN 386441)

Druh zařízení: F,G

Za provozovatele se zúčastnil: Majitel

Zpráva vyhotovena ve 3 výtiscích

Zpráva obsahuje 2 stran

F.-celkové zhodnocení :

Revidované zařízení je schopno bezpečného a spolehlivého provozu za podmínek uvedených v závěrečném hodnocení.

Revizní technik upozorňuje provozovatele na povinnost pověřovat opravami osoby S předepsanou kvalifikací viz.ČSN 386405

V Praze dne 9.12.2013

Rozdělovník : 2 x provozovatel
1 x RT PZ

Podpis a otisk razítka revizního technika
příp. Název organizace a číslo oprávnění



TECHNICKÁ ZPRÁVA

- | |
|--|
| <p>A. Technické hodnoty revidovaného zařízení § 8 písm. d vyhl. 85/78 Sb.</p> <p>B. Údaje o měření a zkouškách § 8 písm. e vyhl.85/78 Sb.</p> <p>C. Zjištěné závady a nedostatky,návrh.opatření a lhůt k odstranění.§ 8 písm. f a g .vyhl.85/78 Sb</p> <p>D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí příp. kontrol § 8 písm.h vyhl. 85/78 Sb.</p> <p>E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení § 4 odst. 2 vyhl. 85/78 Sb</p> <p>F. Celkové zhodnocení § 8 písm. I vyhl.85/78</p> |
|--|

- A. Jedná se o plynovod dle G 704 01(ČSN 386441).Důvodem montáže plynovodu je rekonstrukce stoupačímho vedení. Revidovaný plynovod vede od uzávěru na každé ze tří stoupaček DN 32 ve sklepe stoupačím vedením v bytovém jádru v každém poschodí je vysazena odbočka a kul kohout DN 20 k přípravě pro plynoměr.

Plynovod je zhotoven z Cu potrubí spojován lisováním

- B. Provedené zkoušky a měření
- Úplnost technické dokumentace
 - Správnost provedení plynové instalace dle předpisů
 - Provedení tlakové zkoušky
 - Umístění a připojení spotřebičů

Montáž prováděla f.Gastherm spol.s.r.o.Šlikova 13 Praha 6 oprávnění firmy k provádění montážních prací na odběrních plynových zařízeních je pod č.1975/2/94 PZ-III,VI,VII .K revizi byly předloženy doklady na trubní materiál,včetně tvarovek.Všechny instalované armatury a spoje byly odzkoušeny na těsnost a ovladatelnost.

- C. Zjištěné závady a nedostatky.

- D. Nové zařízení

- E.

- F.

Revidované zařízení je schopno bezpečného provozu.

Návrh termínu
odstranění závad

vyhověla
vyhověla
vyhověla
vyhověla

**ZÁPIS
O ZKOUŠCE PEVNOSTI*)-TĚSNOSTI*)PLYNOVODU**

Objekt č.p.: 887 ulice: Golfova – Praha 10 byt poschodí:
Odběratel/název a sídlo/: Společenství vlastníků bytových jednotek
Montážní organizace /název a sídlo/: Gastherm s.r.o. Šlikova 13 Praha 6
Číslo oprávnění (vyhl č.21/1979.,v plném znění 1975/2/94 PZ-III,VI,VII)
Plynovod: nový*) – rozšiřovaný*) – stávající*)
TECHNICKÉ HODNOTY ZAŘÍZENÍ
Stručně a jednoznačně vymezení zkoušeného plynovodu (úseku plynovodu): NTL plynovod Z.P. od stoupačkového uzávěru ve sklepě k bytovým uzávěrům před plynoměry.
DN,délka a geometrický objem zkoušeného plynovodu: Cu d 28 – 6 m, d 22 – 6m.
Zkušební médium : vzduch
Předepsaný zkušební tlak: 100 kPa Teplota:
Datum provedení zkoušky: 9.12.2013
Doba trvání zkoušky: 20 min.
Výsledek zkoušky: Vyhověla
Zařízení vyhovělo předepsanému zkušebnímu tlaku : Ano*) – ne*)

.....
Název oprávněné organizace,
Která zkoušku provedla
(sídlo a otisk razítka)

*)nehodící s škrtněte

.....
Jméno příjmení a podpis pracovníka,
který zkoušku provedl
a evidenční číslo osvědčení

Praze 9.12.2013

V.....dne.....

