

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

Z P R Á V A

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873**

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt

Golfová 884 - 887

číslo

**Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
677**

Z P R Á V A

základní údaje

I. Objekt	Golfová 884 - 887		
	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887		
číslo	677		
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887		
	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1, 102 00		
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav		
	Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař		
Pracovní okres vodáren	Praha 10		
II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace			
zpracovatel			
archivní číslo			
zakázkové číslo			
datum zpracování			
projektant			
poznámka			
III Zdroj vody		veřejný vodovodní řád	
druh rozvodů			
- větrový		ANO	
- okružový		NE	
- kombinovaný		NE	
DN		80	
IV. V objektu je instalován			
vnitřní požární vodovod		nástěnný hydrant D 25 4 ks	
		nástěnný hydrant C 52 ks	
		hydrantový systém DN25 ks	
		hydrantový systém DN 19 ks	
		tlak zvyšovací stanice	
nezavodněný požární vodovod		suchovod	
vnější požární vodovod		nadzemní hydrant 2x C 52 ks	
		podzemní hydrant B 75 ks	
		tlak zvyšovací stanice	
V. Kontrola provedena		7.2.2014	
kontrolu provedl		Jennel R.	
přítomni		pan Pavlišce	
přílohy zprávy		A, B, závěr	
zjištěný stav kontroly			
Hydrantová síť je provozuschopná.			

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 878, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
ICO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Z P R Á V A B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody dle čl.9.1 a čl.8.3 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

I. minimální požadavky dle čl. 9.2 ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza typ, číslo: DN 25 PS 2514691
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa): 0,9

II. Naměřené hodnoty

zpráva B strana 1 z 1

místo měření	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1-P2	Q (l.s-1)
Golfová 884	H 1	0,48	0,24	0,24	0,39
Golfová 885	H 1	0,50	0,25	0,25	0,40
Golfová 886	H 1	0,52	0,26	0,26	0,40
Golfová 887	H 1	0,49	0,24	0,25	0,40

Z Á V Ě R

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Objekt	Golfová 884 - 887
majitel objektu	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
zastoupený	Společenství Golfová 884-887
	102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
	Bytové družstvo Pragostav
	102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody:

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

Měření bylo prováděno venturimetrem: DN 25 PS 2514691

II. Kontrola příslušenství:

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů.

III. Technické závady:

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly:

únor 2015

V. Požární hydranty v objektu:

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

Preventivní požární prohlídka objektů

dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

Objekt

Golfová 884 - 887

číslo

Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
677

Preventivní požární prohlídka

dle vyhlášky MV č 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

základní údaje

I. Objekt	Golfová 884 - 887 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
číslo	677
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887 102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav 102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

II. Byly provedeny následující kontroly:

1. Kontrola umístění hasicích přístrojů, jejich funkčnost nebo chybějící v prostoru jednotlivých čísel popisných.
2. Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů.
3. Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně únikových cest a technických podlažích.
4. Označení příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
5. Kontrola požárně bezpečnostního zařízení - PBZ

III. Zápis se vyhotoví v počtu pro rozdělení:

- 1x zhotovitel
- 1x Společenství Golfová 884-887
- 1x Bytové družstvo Pragostav

IV. Vyhotovení zápisu:

Provede se ZÁPIS zjištěných nedostatků a závad včetně opatření, odpovědnosti a datumů k odstranění závad pro zajišťování příslušné realizace a kontroly.

ZÁPIS bude předán odběrateli a odpovědným osobám ze strany odběratele k zajištění odstranění závad.

KONTROLU zajištění odstranění závad bude provádět odběratel ve spolupráci s odpovědnou osobou.

VYPRACOVANÝ ZÁPIS je dokladem o provedené práci ve smyslu podepsané smlouvy se zhotovitelem a jako podklad k provedení příslušné fakturace.

V. Požární kontrola objektu

provedena dne	7.2.2014
kontrolu provedl	Jennel R.

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
ICO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Z Á P I S

z kontroly dodržování předpisů požární ochrany

zjištěné závady, nedostatky, opatření

I. Objekt	Golfová 884 - 887
číslo	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887 677
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887 102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav 102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

Strana 1 z 1

poř. číslo	popis závady a nedostatku na ÚC, domovním vybavení objektu	opatření	odpovědná osoba
1	Golfová 884 květiny, stolky na ÚC	odstranit závady do 30 dnů od obdržení zápisu	určená objednatelem
2	Golfová 885 květiny, stolky na ÚC		
3	Golfová 886 květiny, stolky na ÚC		
4	Golfová 887 květiny, stolky na ÚC přítomen pan Pavlišce		

Zápis se zakládá do PK jako doklad o provedené PPP.

- 7 -02- 2014

V Praze dne:



Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

DOKLAD

o kontrole, opravách, dodání a vyřazení hasicích přístrojů
dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §9

I. Objekt	Golfová 884 - 887
číslo	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887 677
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887 102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1 IČO: 27885038 DIČ:
zápis v OR:	
II. Místo provedené práce:	Golfová 884 - 887
Revizní technik - číslo:	Jennel Robert č. 1355
Datum:	7.2.2014

III. Hasící přístroje: po provedené kontrole jsou použitelné k zásahu

umístění PHP	druh	výrobce	v.č.	kont./př.tl.z	provedené výkony
887 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	043199	02/18	kontrola
886 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	006200	02/19	tlaková zkouška
885 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	040452	02/18	kontrola
884 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	723381	02/18	kontrola
884 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	720504	02/15	kontrola
885 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	006528	02/15	kontrola
886 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	018455	02/15	kontrola
887 - sklep	6 PKT	Kovoslužba Praha	40974	02/15	kontrola

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost hasicích přístrojů podle ust. § 9 odst. 1 a 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Výše uvedený technik, který kontrolu provozuschopnosti hasicích přístrojů provedl potvrzuje, že splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentace výše uvedených výrobců hasicích přístrojů dle §10 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.

kontrola	7
tlaková zkouška	1

razítko:
podpis:

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v OR MS oddíl A, složka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

FAKTURA číslo:**20140504****daňový doklad**

dodavatel:

odběratel:

Stanislav KANDUS KANFAS

Hilmarova 678
152 00 Praha 5

banka: KB a.s.

č.účtu: 95046051/0100

var. s.: 20140504

DIČ: CZ460519489

IČO: 13126687

zapsán: v obch. rejstříku u Městského soudu v
Praze, oddíl A, vložka číslo 45304**Společenství Golfová 884-887**Golfová 884/1
102 00 Praha 10 - Hostivař

DIČ:

IČO: 27885038

platební podmínky:

datum zdanitelného plnění:

10.2.2014

datum vystavení faktury:

10.2.2014

datum splatnosti:

24.2.2014

forma úhrady:

bankovní příkaz

**Fakturujeme Vám za kontrolu a tlakovou zkoušku požárních hydrantů,
kontrolu, tlakovou zkoušku PHP a preventivní požární prohlídku objektů
celkovou částku ve výši - podrobnosti v příloženém protokolu číslo 1**

celkem bez DPH: 1 314,00

sazba	základ	
21 %	1 314,00 Kč	275,90
součet		275,90

celkem k úhradě: 1 589,90 Kč

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační společnost s.r.o. PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme
účtovat penále ve výši 0,5% za každý den prodlení.
Telefonní číslo 251 819 727

FAKTURA číslo:

20140504

daňový doklad

dodavatel:

odběratel:

Stanislav KANDUS KANFAS

Hilmarova 678
152 00 Praha 5

banka: KB a.s.

č.účtu: 95046051/0100

var. s.: 20140504

DIČ: CZ460519489

IČO: 13126687

zapsán: v obch. rejstříku u Městského soudu v
Praze, oddíl A, vložka číslo 45304

Společenství Golfová 884-887

Golfová 884/1
102 00 Praha 10 - Hostivař

DIČ:

IČO: 27885038

platební podmínky:

datum zdanitelného plnění:

10.2.2014

datum vystavení faktury:

10.2.2014

datum splatnosti:

24.2.2014

forma úhrady:

bankovní příkaz

**Fakturuje Vám za kontrolu a tlakovou zkoušku požárních hydrantů,
kontrolu, tlakovou zkoušku PHP a preventivní požární prohlídku objektů
celkovou částku ve výši - podrobnosti v příloženém protokolu číslo 1**

celkem bez DPH: 1 314,00

sazba	základ	
21 %	1 314,00 Kč	275,90
součet		275,90

celkem k úhradě: 1 589,90 Kč

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat penále ve výši 0,5% za každý den prodlení.
Telefonní číslo 251 819 727

Předávací protokol

číslo 1

Podle smlouvy/objednávky ze dne

jsme provedli následující výkony:
kontrola a tlaková zkouška H, PHP, PPP

majitel:

Společenství Golfová 884-887

Golfová 884/1

Praha 10 - Hostivař

objekt:

Golfová 884 - 887

Golfová 884 - 887

Praha 10 - Hostivař

číslo:

677

činnost	množství	předmět	jednotková cena	celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	celkem včetně DPH
kontrola	4	hydrantů	60,00	240,00	21	50,40	290,40
požární	4	kontrola objektů	100,00	400,00	21	84,00	484,00
kontrola	7	PHP	20,00	140,00	21	29,40	169,40
dopravné	1		150,00	150,00	21	31,50	181,50
plombovací	1	materiál	4,00	4,00	21	0,80	4,80
zpracování	1	revizních zpráv	50,00	50,00	21	10,50	60,50
poštovné	1		30,00	30,00	21	6,30	36,30
tlaková zkouška	1	PHP	300,00	300,00	21	63,00	363,00
				1 314,00			1 589,90

sazba	základ	celkem DPH
21 %	1 314,00 Kč	275,90 Kč
součet		275,90 Kč

platba celkem:

1 589,90 Kč

vypracoval:

dne:

10.2.2014

převzal:

dne:

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489

Předávací protokol

číslo 1

Podle smlouvy/objednávky ze dne

jsme provedli následující výkony:
kontrola a tlaková zkouška H, PHP, PPP

majitel:

Společenství Golfová 884-887

Golfová 884/1

Praha 10 - Hostivař

objekt:

Golfová 884 - 887

Golfová 884 - 887

Praha 10 - Hostivař

číslo:

677

činnost	množství	předmět	jednotková cena	celkem bez DPH	sazba DPH	DPH	celkem včetně DPH
kontrola	4	hydrantů	60,00	240,00	21	50,40	290,40
požární	4	kontrola objektů	100,00	400,00	21	84,00	484,00
kontrola	7	PHP	20,00	140,00	21	29,40	169,40
dopravné	1		150,00	150,00	21	31,50	181,50
plombovací	1	materiál	4,00	4,00	21	0,80	4,80
zpracování	1	revizních zpráv	50,00	50,00	21	10,50	60,50
poštovné	1		30,00	30,00	21	6,30	36,30
tlaková zkouška	1	PHP	300,00	300,00	21	63,00	363,00
				1 314,00			1 589,90

sazba	základ	celkem DPH
21 %	1 314,00 Kč	275,90 Kč
součet		275,90 Kč

platba celkem:

1 589,90 Kč

vypracoval:

dne:

10.2.2014

převzal:

dne:

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489