Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 150563

Kontrola provedena :12.02.2015

Provedl :Vaněček Vlastimil č. 1508

Odběratel :

Společenství Golfová 884-887

Golfová 884/1

102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ : 27885038 DIČ :

Provozovna :

Golfová 884 - 887

Golfová 884 - 887

102 00 Praha 10 - Hostivař

Dodavatel :

Stanislav KANDUS KANFAS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687 DIČ : CZ460519489

zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 54304

Tel/fax: 251 819 727 E-mail : info@kanfas.cz

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	887 - strojovna	PG6 LE	043199	x				2002	02/18		odpovídá
2	886 - strojovna	PG6 LE	006200	x				2001	02/19		odpovídá
3	885 - strojovna	PG6 LE	040452	x				2008	02/18		odpovídá
4	884 - strojovna	PG6 LE	723381	x				1998	02/18		odpovídá
5	884 - sklep	PG6 LE	039088		x			2009	02/20		odpovídá
6	885 - sklep	PG6 LE	02339		x			2010	02/20		odpovídá
7	886 - sklep	PG6 LE	006616		x			2005	02/20		odpovídá
8	887 - sklep	6 PKT	207760		x			2005	02/20		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	roční periodická kontrola	4	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	tlaková zkouška nádoby	4	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let(sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasisích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů	Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatelem) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP
Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka	
Stanislav Kandus KANFAS technicko-organizační činnost oboru PO Hilmarova 678, 152 00 Praha 5 zapsán v OR MS oddíl A, vložka 45304 IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489	
Za zhotovitele:	Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce
Následující kontrolu provést:	únor 2016 dle Vyhl. MV ČR 246/2001