

o revizi hromosvodů dle ČSN 331500 a 341390

Objednatel revize: - firma: **Společenství Golfová 884 - 887** IČO:
 - adresa: **Praha 10, Golfová 884/1** DIČ:
 - odpovědný zástupce:

Revize: výchozí ") pravidelná) mimořádná)	celková ") díleč)	Revizní technik - jméno: Petr Kulíšek - adresa: Kunice-Videvice 91E - ev. číslo: 10644/5/15/R-EZ-E3A	Datum revize: 18.11.2015
--	------------------------	---	---------------------------------

Místo revize: **Praha 10 - Golfová 884 - 887**

Předmět revize (popis hromosvodů):

Obytný dům panelový, 5patrový, střecha plochá s nástavbami výtahových strojoven a kovovou pergolou, atika oplechovaná, jímací soustava mřížová, je provedena vodičem AlMgSi 8mm a zakončena 12-ti vnějšími svody ke zkušebním svorkám a dále pak k zemnicím.

Všechny kovové hmoty na střeše/vě. zařízení mobilních operátorů/jdou připojeny k hromosvodu.

Uzemnění svodů je provedeno jako okružní kolem objektu a to zemnicím páskem FeZn30x4mm.

Počasí v posledních třech dnech: **proměnlivé 9-14°C**

Okolní půda: **hlína, navážka**

Použité měřicí přístroje: **PU 430, č. 0511014**

Celkový posudek: **Revizované hromosvodní zařízení vyhovuje ČSN 341390 a je schopno bezpečného provozu.**

Stanovení termínu další revize: **r. 2020/11, neb ihned po zastavení zásahu blesku!**


Tato zpráva má **2** stran y

Počet příloh: **-**

Rozdělovník:

**1x Společenství
1x BD Pragostav
1x RT**

Podpis revizního technika:



Revizní zprávu převzal:

- jméno:

- datum:

- podpis:

[illegible]