

Stanislav KANDUS

technicko - organizační činnost v PO
Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 2

tel/fax :

e-mail :

Majitel:

Společenství vlastníků jednotek Golfová 884 - 887, Praha 10

Golfová 884/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 27885038

Zastoupený:

Bytové družstvo Pragostav

Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 00034843

Záznam o požární preventivní prohlídce společných prostor objektu Golfová 884 - 887, Praha 10 - Hostivař, 102 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

Preventivní požární prohlídku provedl dne 07.02.2019

1) Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek.

2) Stavební dokumentace a průvodní technická zpráva PO k objektu je k dispozici.

3) Stavební řešení objektu: Jedná se o bytový objekt vchodem/východem v I.NP. Objekty mají 1 podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. Strojovna je umístěna na střeše.

4) Využití objektu : Budova pro bydlení.

5) **Závady únikových cest - schodišťový prostor:**

Golfová 884 - bez zjevných závad

Golfová 885 - bez zjevných závad

Golfová 886 - bez zjevných závad

Golfová 887 - bez zjevných závad

přítomen

6) Provést doplnění značení únikových cest a požárně bezpečnostního značení v souladu s § 11 vyhlášky MV. 246//2001 Sb.

7) Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.

8) Jsou - li v objektu požárně bezpečnostní zařízení (jako např.nouzové osvětlení, požární uzávěry, požární odvětrání, suchovody, požární klapky, čidla CO) a zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách stanovených výrobcem provádět kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

9) V předepsaných lhůtách provádět kontroly, údržbu věcných prostředků požární ochrany, zejména:

a) hasicí přístroje

Kontrolu provádět v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.

10) Provádět v předepsaných lhůtách ostatní povinné kontroly zejména:
Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.

11) Dokumentace požární ochrany:

Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Číslo tísňového volání jsou vyvěšena.

12) Využívání stavby:

Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.

13) Hlavní uzávěry:

- a) voda - 1. P.P. - označeno
- b) plyn - 1. P.P. - označeno
- c) vypínač elektro - u vchodu domu - neoznačeno

14) Navržená opatření:

- a) Zajišťovat všechny povinné revize a odstraňovat zjištěné závady - trvale.
- b) Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných činností - trvale.
- c) Ověřit rozmístění PHP v souladu s projektem, nebo s § 2 vyhlášky 246/2001 Sb. provést případné doplnění PHP.
- d) Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze zařizovací předměty, které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).
- e) Udržovat volný přístup k únikovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostním zařízení - trvale.
- f) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho základě - trvale.
- g) Udržovat objekt v souladu s kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a příslušnými ČSN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 8.2.2019

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z-2

Podpis statutárního zástupce:

Protokol o kontrole a opravě hasicích přístrojů

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
a průvodní dokumentací výrobce

Protokol : 300 190538

Kontrola provedena :07.02.2019

Provedl :

Odběratel :

Společenství vlastníků jednotek Golfová

Golfová 884/1

102 00 Praha 10 - Hostivař

IČ : 27885038

DIČ :

Dodavatel :

Stanislav KANDUS

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

IČ : 13126687

DIČ : CZ460519489

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 28. 4. 1992

Provozovna :

Golfová 884 - 887

Golfová 884 - 887

102 00 Praha 10 - Hostivař

Tel/fax:

E-mail :

č.	Umístění	Typ	Výr. číslo	Provedené úkony				RV	TZ	Poznámka	Výsledek kontroly
				1	2	3	4				
1	887 - strojovna	PG6 LE	004479	x				2002	02/23		odpovídá
2	886 - strojovna	PG6 LE	060344		x			2002	02/24		odpovídá
3	885 - strojovna	PG6 LE	045590		x			2002	02/23		odpovídá
4	884 - sklep	PG6 LE	039088	x				2009	02/20		odpovídá
5	885 - sklep	PG6 LE	02339	x				2010	02/20		odpovídá
6	886 - sklep	PG6 LE	006616	x				2005	02/20		odpovídá
7	887 - sklep	6 PKT	207760	x				2005	02/20		odpovídá
8	884 - strojovna	P6 TE	004930	x				2018	02/23		odpovídá

Provedené úkony		ks	Důvod k vyřazení přístroje	
1	roční periodická kontrola	6	A	Vadný - nelze opravit předepsaným způsobem
2	tlaková zkouška nádoby	2	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
3	vyřazení přístroje a likvidace náplně	0	C	Starší 40 let (sněhové) nebo 20 let (ostatní)
4	oprava přístroje: A)plnění B)regenerace náplně C)dodání ND D)výměna těsnění E)výměna hadice F)výměna patrony G)štítek H)poj. ventil			

Hasicí přístroje uvedené v kolonce 3 byly vyřazeny z používání a znehodnoceny dle vyhl. MV ČR 246/2001 Sb.

Zhotovitel stvrzuje, že při kontrole hasicích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce hasicích přístrojů

Objednatel souhlasí s uvedenými údaji v zápise o kontrole has. přístrojů a svým podpisem potvrzuje, že je vlastníkem (uživatel) has. přístrojů ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. a souhlasí se zrušením nevyhovujících HP

Po provedené kontrole jsou hasicí přístroje použitelné k zásahu.

Tento doklad zároveň slouží jako vyřazovací protokol a materiálová výdejka

Následující kontrolu provést:

únor 2020

dle Vyhl. MV ČR 246/2001

Doklad vystavil OZO v PO číslo osvědčení: Z

Za objednatele: datum, podpis a razítko odpovědného zástupce

